

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „coala“ vom 7. Juni 2011 um 11:05

[Zitat von Vorteck](#)

[...] Bei meinem Golf gabs da aber auch was interessantes. Die Kardanwelle ist da an der hinteren Hardy scheibe mit drei Stehbolzen fixiert, auf zwei ist aber nur eine Mutter..... [...]

[OT]

Servus,

vermutlich wird so im Werk gewuchtet 😄 Noch verbleibende, kleinere Unwuchten eliminiert man durch bedarfsweises weglassen oder hinzufügen von Unterlegscheiben und/oder Federringen. Das sogenannte "Feinwuchten"...

Grüße

Robert [/OT]