

# **Abblendlicht geht von alleine an**

**Beitrag von „Bernd S“ vom 9. Juni 2011 um 10:41**

Ui. Ruhestrom zieht er 220mA.

Nach Radioabklemmen "nur" noch 90mA, was aber immer noch dreimal soviel wie normal ist.

Garantieabfrage wegen Radio (RNS2 DVD) läuft.....

Der Batterietester hat nach dem Laden ausgespuckt, daß sie OK wäre.

Trotz mehrmaliger Tiefentladung?!?

Schaun mer mal....

Schade übrigens, daß es wohl nicht möglich ist, falls wenn das RNS ein Garantiefall ist, daß ich es durch das 510er ersetzt bekomme.

Obwohl das 510er lt. Etkä billiger ist.