

# Suche Bild vom V10 Unterboden, oder weiss jemand

...

**Beitrag von „Bernd S“ vom 12. Juni 2011 um 19:11**

Also, wie es Original verläuft, kann ich im Moment gar nicht sagen. Wichtig ist eigentlich nur, daß der Abgasstrahl nicht auf irgendwas trifft, was davon Schaden nehmen könnte.

Der Schalldämpfer ist ein wenig oberhalb verbaut, und wenn die Standheizung läuft, dann stinkt es sowieso.....

Theoretisch könntest Du das Rohr ja auch verlängern, muß aber hitzebeständig sein.