


Ölstand Servolenkung

Beitrag von „macko“ vom 13. Juni 2011 um 12:32

Hi,

bei mir war ein Mikroriss am unteren Anschlussstutzen, was am Carport immer häßliche Ölflecken verursachte. Nach Behältertausch passt wieder alles.

Behälter 30 Euro plus Steuer, Gesamtrechnung 230 Euro... 

Naja, was macht man nicht alles für den Dicken.

Schönen Pfingstmontag noch,
Marco