

## Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „DV2012“ vom 15. Juni 2011 um 21:34

Es handelt sich um die beiden Massekabel die die Verbindung zwischen Motor und Karosserie herstellen. Die können an den Quetschverbindungen brechen. Siehst Du aber wegen der Isolierung nicht. Hab meinen T heute vom 😄 wiederbekommen. Der Techniker eine Woche für die Suche benötigt. Mal sehen was er abrechnen möchte.