

# Wer hat eigentlich noch das Kamera-Ausfall-Problem am TII

Beitrag von „Ghosti“ vom 24. Juni 2011 um 17:48

## Zitat von Ghosti

Ich hatte die Nase voll von den sehr häufigen Ausfällen der Kameras und dem Ziehen an der Kabelführung in den Türen. Deshalb bin ich wieder zum 😊 gefahren. Der erklärte mir, dass mit Stand Ende April 2011 eine Nachrüstung vom Werk vorgesehen sei. Der Fehler beruhe auf einem zu niedrigen Widerstand in einem Equalizer. Dieser würde ausgetauscht. Er druckte sich dann eine detaillierte Montageanweisung vom Werk aus. Es sei aber keine Rückrufaktion.

Nächste Woche habe ich den Einbautermin. Ich werde dann wieder berichten.

Gruß Ghosti

Fast hätte ich es vergessen, über den Austausch des Equalizers und die Erfahrung danach zu berichten. Der Bericht kommt zwar etwas spät, aber er kommt!

Ich mache es kurz: Nach dem Austausch des Equalizers verhalten sich die Kameras völlig problemlos. Inzwischen sind fast zwei Monate vergangen, ohne dass die geringste Störung aufgetreten ist. Es war also der Equalizer!

Gruß Ghosti