

# **Zu Viel Drehmoment - Notprogramm**

**Beitrag von „kenny1“ vom 28. Juni 2011 um 08:52**

+++LAST (HOFFENTLICH) UPDATE+++

Neuer Turbo wurde anstandslos eingebaut und getestet. Kein Problem. Ich bin letzte Woch nach Deutschland und habe auf dem Hinwg bei der fa. Hofele (P-P Performance) ein Stop eingelegt. Tuning wurde wieder aufgespielt und ich habe 2000Km seit dem runtergespuehlt, ohne Problem. Hatte auch die Moeglichkeit, auf der A9 meine neue Nokian SUV Sommerreifen (275/40/20) auszuprobieren - Vmax ohne Problem.

Lg

Kenny