

Reifen einseitig abgefahren...

Beitrag von „dummytest“ vom 28. Juni 2011 um 22:31

[Zitat von c21160](#)

Hallo Zusammen,

mein Dicker war beim Händler und der zeigte mir, daß bei beiden Vorderreifen auf der Innenseite das Profil völlig abgefahren ist. Außen sieht das Profil ganz normal aus, allerdings wenn man das Lenkrad komplett einschlägt, erkennt man ganz innen den Slick... Ich bin davon ausgegangen, daß ich durch einen Boardscheinschaden/Parken die Spur verstellt habe und dadurch die Reifen einseitig abgelaufen sind. Allerdings meinte der :) -Mechaniker, daß es wohl eher am hohen Gewicht des Dicken liegt in Kombination mit den breiten Reifen.

Hinten sind die Reifen noch gut.

Laufleistung nach 2 Jahren ca. 55 TKM, Reifen sind 275er auf 20 Zoll Allwetterreifen.

"Nur" der kleine R5...

Was ist Eure Meinung ? Normale Abnutzung oder Spur verstellt ?

Gerhard

Tja

nach 3 Touaregs hatte ich es aufgegeben darüber zu meckern, auch meine Reifen waren immer schief abgefahren und haben Sägezähne gebildet.

Klar liegt das an der Spureinstellung, nur bekommen die das leider wohl nicht in Griff.....

Ich habe nachher damit einfach gelebt und gut war´s...

Die Laufleistung der Reifen war i.d.R. halbwegs i.O mit gut 30000 km pro Satz..... 😞

ich denke, das ist leider "normal", obwohl unbestritten, es kann auch besser gehen....