

# ACC/Tempomat bei Anhängerbetrieb?

Beitrag von „macko“ vom 30. Juni 2011 um 19:18

[Zitat von handwerk](#)

Bei mir liegt der Dicke dank Luftfahrwerk wie eine Eins

Hallo zusammen,

na das wäre halt die einzige Möglichkeit, warum ACC bei polibus nicht funktioniert. Meines Wissens nach hat er kein Luftfahrwerk und dann könnte eine große Stützlast evtl. schon was ausmachen.

Bisher haben wir hier nur Antworten von Luftfahrwerksfahrern...

@polibus

Was sagt denn Deine Anleitung dazu??

gruss

marco