

# **Problem mit dem XENON Licht Touareg R5 TDI Bj 2005**

**Beitrag von „Wiener“ vom 4. Juli 2011 um 16:20**

Ich würde vor dem Tausch der Brennelemente einmal kontrollieren (lassen), ob nicht auch in diesem Fall nur ein Wackelkontakt bei einem der beiden zum XENON-Licht führenden Kabel besteht. Bei meinem T war dies auf beiden Seiten der Fall. Mit der Suchfunktion im Forum finden sich auch noch genügend andere, wo dieses Problem (durch bauseitig zu kurze Kabel) aufgetreten ist.

Grüße aus Wien  
Wiener