

brummen, dröhnen, chrosen bei 1800 U/min

Beitrag von „khclp“ vom 7. Juli 2011 um 10:43

Hallo,

lass mal dein Mittelwellenlager der Kardanwelle nachschauen, ich tippe dadrauf.

LG Kurt

