

# **ROST an der Heckklappe - HILFE!!!**

**Beitrag von „Limahl“ vom 10. Juli 2011 um 17:02**

Hallo, ich muss dieses Thema noch einmal aufgreifen. Bei meinem T. (EZ 04/2006, 65 Tkm) habe ich jetzt 9 Rostblasen mitten auf der Heckklappe und 1 auf der Fahrertür festgestellt. Beim normalen waschen schaut man gar nicht so genau hin aber beim polieren, was ich einmal im Jahr mache, habe ich Dinger gefunden. Im letzten Jahr war noch nichts zu sehen. Ich finde das an einem "Premium-Fahrzeug" nach 5 Jahren solche Roststellen nichts zu suchen haben. An meinem T5 (Transporter EZ 04/2006) habe ich die ähnlich Lachprobleme an der Schiebetür (die wurde schon komplett neu lackiert) und an den Heck-Flügeltüren (ist noch in "Arbeit"), wobei sich VW bei diesen Schäden nicht sehr kulant (die nennen es normale Gebrauchsspuren) zeigt und ich ca. 50 % selbst zahlen muss. Mit dem T. war ich letzte Woche bei meinem Händler, der Karosseriemeister jammerte rum, dass er das Wort Rost schon nicht mehr hören kann. Die Rostprobleme ziehen sich also vermutlich durch die gesamte VW Palette. Der Meister hat Bilder gemacht und will diese zu VW schicken. Mal sehen was rauskommt. Ich habe mal 3 Bilder angehängt, einmal als PDF, dort sind einige Blasen eingekreist. Die Blasen sind über die gesamte Klappe verteilt und haben einen Durchmesser von bis zu 5 mm. Grüße Torsten