

Display-Anzeige gestört - Hilfe - Verzweiflung

Beitrag von „NIUBEE“ vom 18. Juli 2011 um 08:08

Wenn ein Software Update erfolgt ist, dann ist dies sehr wahrscheinlich die Ursache.

Wenn nach dem nochmaligen Flashen die Funktionen nicht wieder da sind gehe ich mal davon aus, dass das erste Flashen das Steuergerät gekillt hat.

Das passiert z.B. beim BMW E60 häufig...

Was aber genau die Ursache ist kann nur die Werkstatt sagen.

Somit wieder hin mit dem Dicken und wenn die flashen wollten sollen die gucken wie die das ganze wieder hinbekommen.