

KLimanlage defekt - VVD will nicht zahlen - betroffenes Teil: 7L6 820 750 AJ

Beitrag von „Arndt“ vom 20. Juli 2011 um 09:57

Hallo Jörg,

das sieht so aus als wenn eine Leitung oder ein Schlauch ursächlich gewesen wäre - und die sind dummerweise von jeglicher Garantie ausgeschlossen. Ist mir damals auch so passiert. Das ärgerliche ist nur, daß die Garantie dann wirklich gar keine Kosten übernimmt.