

# **Probleme mit RNS510 / GPS Kalibrieren ?**

**Beitrag von „c21160“ vom 22. Juli 2011 um 23:57**

Hallo,

seit einigen Wochen zeigt mein Navi (RNS510) die Position rgl. etwas falsch an (ca. 30m) und zeigt entsprechend öfters "offroad" oder denkt ich bin in einer Seitenstr. und rechnet die Route entsprechend um. Parallel geht plötzlich die Lautstärke "hin und wieder" automatisch runter und es stürzt gelegentlich ab.

Ich vermute, daß es mit der falschen Kalibrierung meines Standorts zusammenhängt.

Kann ich das Navi neu kalibrieren bzw. neu einstellen ?

Hatte schon mal jemand so ein Problem ?

Gerhard