



Ölmesstab weiss nicht was er will...

Beitrag von „Darragh“ vom 25. Juli 2011 um 18:15

[Zitat von Arndt](#)

Was machen denn die Leute mit der Hartz IV Ausführung oder die "Navi-Umrüster"?
Können die dann gar keinen Ölstand mehr kontrollieren?

Hallo Arndt

... Wieso kontrollieren?... früher oder später hört man doch am Klappern, das der Diche Öl braucht... 

Im Ernst ... Soweit ich weiß, ist ein Umrüsten des Navis nicht so einfach möglich wie im T1, da es sich hier lediglich um eine Art Monitor handelt und nicht wie beim T1 um ein komplettes Gerät hinter dem Bildschirm. oder bin ich falsch informiert?

Aber dein Einwand ist schon berechtigt.... 