

RNS2 DVD - Nach Softwareupdate keine Funktion mehr am Lenkrad

Beitrag von „JamesBrown“ vom 26. Juli 2011 um 21:30

Hallo zusammen,

hatte heute meinen "Dicken" BJ 2006 R5 beim 😊 zwecks Bremsenerneuerung. Dabei fragte ich ihn ob er auch gleich bei mir am Radio ein Softwareupdate durchführen könne. Ich habe auf dem RNS2 den Softwarestand D1/0728. Ich sagte ihm er möge mir bitte die D1/0830 aufspielen da mein Radio zum Teil sehr träge reagiert. Er meine das würde es wohl nicht geben aber er wollte das aktuelle aufspielen. Nachdem ich dann den "Dicken" abholte meinte er das er es aufgespielt hätte aber nun keine Funktion mehr am Lenkrad geht und ich auch das Radio selber am Drehknopf ausmachen muss und nicht mehr wenn ich den Schlüssel abziehe es automatisch ausgeht. Auch ist jetzt alles in blau/schwarz am Display. Ich habe es erstmal so hingegenommen, zuhause habe ich dann nachgesehen und festgestellt ich habe Softwarestand D1/0719 drauf. Das ist doch ne Uraltversion und seitdem funktioniert keine Lautstärkenregelung am Lenkrad und auch keine Senderanzeige im kleinen Display. Was hat er gemacht?????? Ich denke mal die Version ist nicht für mein Radio/Navi.

Hat jemand einen Rat was ich machen kann bevor ich wütend zu dem Händler fahre?

Auch stand vorher bei mir an einer Stelle ich habe 7L6035191R jetzt steht da unterteilt nach Navi und Radio: 7L6919887H und 7L6035186D.

Danke schonmal.

Gruß

Frank