

Brummgeräusche bei ca. 2500 U/min

Beitrag von „Tourobodo“ vom 28. Juli 2011 um 10:58

Hallo erstmal, habe meinen V8TDI T2 Bj2010 erst seit 2 Wochen, das Brummen bei konstant ca. 2500U/min ist mir gleich aufgefallen. Man bemerkt das auch beim Beschleunigen. Auffällig ist nur dieser Drehzahlbereich. Ist man auf der Autobahn am cruisen, nervt die Drehzahl 2500. Muss mal den Freundlichen fragen, oder gibt´s hier inzwischen auch noch Ideen ?? 😊