

RNS850 Aussetzer

Beitrag von „dandy07“ vom 28. Juli 2011 um 20:19

Es gibt Neuigkeiten zu den Aussetzern:

VW meint, dass angeblich die DAB Antenne schuld an den Aussetzern sein soll.

Mein T-Reg wurde in der Werkstatt zerlegt, die Antenne entfernt und aus der Konfiguration gelöscht.

Nun ist testen angesagt. Sollte die DAB-Antenne das Problem gewesen sein, muss ich warten, bis es ein RNS850 Update gibt, das das Antennenproblem löst. Solange gibts kein DAB - werde ich aber wahrscheinlich nicht vermissen, da ich die meiste Zeit nur FM oder mp3 höre. Mir geht das Umschalten zwischen DAB und FM auf die Nerven - das ist auffälliger als zwischen den einzelnen FM Frequenzen und mit deutlichen Kanckgeräuschen verbunden. Von daher Qualitativ eher ein Rückschritt es sei denn, man ist in einer Gegend unterwegs, in der es einen problemlosen durchgehenden Empfang mit DAB gibt.

Aber noch weiß ich ja nichtmal, ob das Problem mit dem RNS850 durch das Entfernen der Antenne behoben ist... Morgen kann ich ihn wieder abholen - dann weiß ich bald mehr.

Ciao

Daniel