

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „t2v8tdi“ vom 1. August 2011 um 09:42

Hallo zusammen,

klare Kritik geht an die fummelige Netztrennwand, das kann der Konzern eigentlich besser (AUDI).

Ganz offensichtliche **Fehlplanung** ist die Wendematte, die in Verbindung mit dem Gepäckschienenfixierset NICHT in den Kofferraum passt!

Wie kann denn so etwas passieren?

Also entweder Wendematte oder Fixierschienen. Oder eben wenn Fixierset die Matte vor der Aluschiene nach oben biegen, wie einen aufgerollten Teppich. Ist ja wohl ein Witz. Mein 😊 konnte auch nur darüber lachen...

Hätte man lösen können, indem die Wendematte wie an den vorhandenen Ausschnitten schon geschehen über die ganze Länge schmaler geschnitten hätte.

So wandert die Wendematte leider in den Keller, da ich doch ab und an eine Kiste Getränke transportiere und die auf keinen Fall durch den Kofferraum fliegen soll, wenn ich beschleunige.

Viele Grüße

t2v8tdi