

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „t2v8tdi“ vom 1. August 2011 um 11:45

[Zitat von Schwabe](#)

Hallo,

- die Ausleuchtung des Heckbereichs bei Nacht, insbesondere im Zusammenhang mit der Rückfahrkamera ist relativ schlecht. Dies liegt vermutlich mit an den über der Kamera angebrachten Rückfahrleuchten.

Das is mir auch schon (noch) aufgefallen, sollte stärker ausgeleuchtet werden! Man sieht kaum etwas in der Kamera-view, war beim A6 viel besser ausgeleuchtet...

Viele Grüße!

t2v8tdi