

# RNS850 Aussetzer

Beitrag von „Sittingbull“ vom 9. August 2011 um 19:06

[Zitat von Martin W](#)

kannst du schon mitteilen, was man an Deinem Dicken gemacht hat?

Hallo Martin,

habe den Wagen vor einer Stunde wieder erhalten. Wie bereits bei verschiedenen anderen Usern, wurde lediglich der Stecker der DAB-Antenne gelöst. Nun soll ich testen und auf eine endgültige Lösung aus WOB warten 🗨️

Ausserdem wurde noch der Kompressor der LF ausgetauscht, ebenfalls ein Serienproblem 🤖

Grüße von Stephan 🤖