

Rubbeln beim Schalten

Beitrag von „alevuz“ vom 10. August 2011 um 13:27

Hallo,

Würde auch auf das MWL tippen. Klau deiner Frau/Freundin oder sonst einem weiblichen Wesen den Schminkspiegel, ab unters Auto wie vorab beschrieben, drück die Welle rauf Richtung Unterboden und kontrolliere mit dem Spiegel den untern Bereich des Gummiringes.

Hier sollte der Riss sein.

Wenn dem so ist kannst Dir bei VW eine neue Welle für ca. 1200 Euro besorgen und verbauen lassen, oder die Welle ausbauen (ist eigentlich recht einfach) und sie zum nächsten GKN Service (<http://www.gknservice.com/de/home.html>) bringen und das MWL für ca. 220 € ersetzen lassen. Die Rep. dauert jedoch normalerweise so 2-3 Tage da die Welle zumindest im Münchner Raum in eine andere Filiale oder Zentrale geschickt wird.

Schöne Grüße

alevuz