

# Abgas Werkstatt Drucksensor2

**Beitrag von „Trixi2“ vom 17. August 2011 um 08:29**

HalloTF, habe nun alle alten Berichte gelesen Probleme hatten ja schon einige nur Lösungen sind kaum enthalten. Abgas Werkstatt kommt häufiger im Display zweimal Auslesen keine Fehler im Speicher, gestern mit laufendem Motor auslesen lassen, nun kommt Drucksensor2 für Abgas-G451. Nach Reperaturanleitung kommt vom Partikelfilter bis zum Sensor sind Dichtheitsgeprüft, kann nur mit Motorausbau behoben werden, gibts da noch nee andere Lösung?

Warnleuchte ist ja gelb kann ich so auch weiterfahren? oder wer weiss was passiert. V10 BJ 05/2005 94Tkm bei 92Tkm wurde die Aschebeladung mit jeweils 131g ausgelesen. gruß reinhold