

506.01 oder 507.00 für den R5 TDI ohne DPF?

Beitrag von „hotspark“ vom 19. August 2011 um 12:01

Alles roger,

der Mensch vom " freundlichen " rief mich vorhin an. Hat sich entschuldigt und mir für Montag einen kostenlosen Ölwechsel mit dem richtigen Stoff angeboten.

Mal gespannt ob es nun rund läuft. Auf jeden Fall nehm ich mir die Gebinde erstmal unter die Lupe. 506.01 LL II, ansonsten kann er es wieder vergessen.

Marke ist ja ansich egal, die tun sich glaub ich alle nicht viel in Preis und Qualität.

Danke an allen die mir geholfen haben. Ohne diese Board hät ich das auch gar nicht gemerkt.....möchte nicht wissen wieviele Geschädigte da gar nix von wissen und sich voll auf ihren Händler verlassen und am ar... sind.

Viele Grüße und ein schönes Wochenende- Hotspark