

Verwirrung durch Bordcomputer

Beitrag von „Arndt“ vom 21. August 2011 um 21:09

Hallo Alex,

Klingt nach Unterspannung. Lass mal Deine Batterie pruefen.