

Wasserleck vorn rechts

Beitrag von „Marcus R.“ vom 5. September 2011 um 18:12

Hi

ich hatte das gleiche Problem vor zwei Jahren, du musst den Vorderreifen abbauen, dann den Innenkotflügel demontieren, dannach kommst du problemlos an den Hubzylinder.

Grüße

Marcus