

Ausstattungsschlüssel

Beitrag von „simon_75“ vom 6. September 2011 um 10:06

Hallo,

ich habe eben mal versucht das mit den Ausstattungsschlüsseln bei meinem Dicken zu überprüfen - irgendwas passt da nicht...

Hier die Liste:

X0A|Landesverkaufsprogramm Deutschland
B0A|Bauteile ohne länderspezifische Bauvorschrift
CW2|Leichtmetallräder 9J x 19
G0R|Getriebe Automatisch 6-Gang
H9L|Sommerreifen 275/45 R19
J0Z|Batterie 110AH/540A
D1T|6-Zylinder Turbodieselmotor 3,0 L / 165 KW
G2J|Komfortsitze vorn
1G8|Pannen-Set
1MH|Lederlenkrad
1NT
5RQ|Außenspiegel rechts, konvex
5SL|Aussenspiegel links, asphärisch
T41|6 Zylinder Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.D
0BB
3S4|Vorbereitung Dachlastenträger
QG1|Longlife Fahrzeug
8AY|Radio Navigationssystem
8GH|Drehstromgenerator 190 A
8L6|Diversity Scheibenantenne
1KQ|Scheibenbremsen hinten
1LE|Scheibenbremsen vorne
7GG|Abgaskonzept- EU4 DPF
0Y1|Fahrzeugeinsatz in gemäßigten Klimazonen
4UE|Airbag für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags, Kopfairbagsystem
4K3|Zentralverriegelung
N5E|sitzbezüge in leder
5MG|Dekor Einlagen Nussbaum Wurzelholz
8RV|Passiv-Lautsprecher, 10 Stück
2JB|Stoßfänger standart
E0A|keine Aktionsausführung

0AB|Stabilisatoren vorn

0BB

0JF|Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 6

0YB|Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprogosen

1BE|Sportfahrwerk, ca. 25 mm tiefergelegt

und der Aufkleber (falls ich hier was falsch abgetippt habe):

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Und nun meine Fragen:

* Kann mir jemand bei den Codes 1NT und 0BB helfen?

* Warum finde ich 0BB zweimal?

* Der Dicke hat Telefonvorbereitung UHV, Xenon, beheizbare Rücksitze, AHK abnehmbar - aber ich finde das alles nicht in der Liste

* Wie kann ich checken, ob ich die 25mm Tieferlegung tatsächlich habe?

Gruss,

Simon