

# RNS2 gibt keinen Ton mehr von sich und schaltet sich nicht mehr ab

Beitrag von „weißer man“ vom 9. September 2011 um 18:31

[Zitat von coala](#)

Das lässt sich nur mit einem professionellen Batterietester in der Werkstatt prüfen.

Bei VW heißt der VAS 6161 es gibtr zwar noch nen anderen aber der ist scheiße, obwohl er die Batterie richtig belastet, aber mit dem sind 2/3 der Neuen Batterien Kaputt, deshalb ist er meiner meinung nach scheiße, da der Kunde somit betrogen wird auch wenn es nicht mit absicht ist.