

RNS2 gibt keinen Ton mehr von sich und schaltet sich nicht mehr ab

Beitrag von „holgics“ vom 9. September 2011 um 18:34

[Zitat von weißer man](#)

Hast du den V10 oder eine Wasserzusatzheizung?

Ne, 3,2 L V6.

Was mir aber noch beim Fahren auffiel:

Der Lüfter hinterm Armaturenbrett läuft sehr ungleichmässig. D.h. Drehzahl geht immer wieder hoch und runter.

Kann da ein Vorwiderstand defekt sein?

Hatte das mal bei meinem BMW, da war die Batterie dann auch immer platt.