

AFS ohne Funktion

Beitrag von „feuerwehrmann“ vom 11. September 2011 um 10:05

Moin Moin...Hatte das Problem im ersten Jahr 2006,erst Schwenkmodul re dann li und wieder re immer neuer Scheinwerfer da es das Schwenkmodul nicht einzeln gibt.Dann wurde das Steuergerät für AFS (einbauort Mittelkonsole hinter dem RNS) getauscht (alles Garantie)..Bis jetzt I.O.War im Sommer an der Ostsee mit WOWA zwei Tage vor Heimreise Bing--AFS AUSSER FUNKTION.Also daheim GFS Schwenkmodul re.ausser Funktion Sporadisch.....Fehler gelöscht,jetzt 3-Wochen Ruhe.Werde Mal demnächst den Scheinwerfer a+e Kabel im Scheinwerfer Prüfen.Bei Freundlichen gibts eine TPI (gebrochene Kabel).....

Mfg....Thomas.....

V--6--TDI---WOWA--HOBBY--540---