

# **Woran lag es? An den Reifen oder an der beim V6 TDI fehlenden Sperre?**

**Beitrag von „Darragh“ vom 18. September 2011 um 12:27**

... zudem haben die "Helfer" hier einen gravierenden Fehler gemacht...

den Sand vor den Rädern weg zu nehmen hat hier zur Folge, das der Unterboden aufsitzt und dann ist selbst mit ausgeschaltetem ESP und niedrigeren Reifendruck nichts mehr zu wollen.

Richtig wäre hier gewesen das Fahrzeug seitlich aufzuschaukeln, so das Sand unter die Räder rutschen kann. (ich weiß, bei 2,5t nicht einfach, aber machbar)

So habe ich selbst meinen T5-Bulli mal aus einer solchen Lage befreien können. (ohne zusätzliche Hilfe eines anderen Fahrzeuges)