

ABS/ESP Fehler usw.

Beitrag von „SubX“ vom 29. September 2011 um 18:13

Guten Abend liebe Community,

erstmal möchte ich mich vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin und leider auch bekennen muss, dass ich keinen Touareg fahre 😊

Ich bin Kfz-Mechatroniker und hab gerade etliche Probleme mit einem eurer "Dicken" ...

Zum Fahrzeug: Baujahr 2004 , 2,5 l TDI

Sooo... der Dicke hatte Wassereinbruch vorne im Fußraum. Das Wasser im stand im Wasserkasten, welches ich beseitigt habe... nun sind wir dran, alles wieder trockenzulegen. Nach dem Wassereinbruch haben sich diverse elektr. Fehler eingeschlichen... ABS/ESP keine Kommunikation, Niveauregulierung hat einen Fehler (Luftfahrwerk ist demnach jetzt verstellt und steht wie ein Keil), Einparkhilfe....

Diese Fehler sind alle nicht Löschar über einen Tester.

Jetzt zu den VW-Schraubern hier 😊 ---> Hat der besagte Touareg vorne irgendwo einen Sammelpunkt der Steuergeräte, wo das Wasser hätte eindringen können??? Ich tippe nämlich auf oxidierte Steckkontakte... Sicherungen sind nämlich alle in Ordnung.

Vielen Dank schon mal 😊 ... ich hoffe jemand hatte dieses Problem schon.

Gruß SubX