

## **ABS/ESP Fehler usw.**

**Beitrag von „SubX“ vom 29. September 2011 um 18:40**

Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Fehler alle zusammenhängen. Beim PDC wird wahrscheinlich ein Sensor ausgefallen sein und bei der Niveauregulierung hab ich noch nicht geschaut.

Der ABS/ESP Fehler ist wie gesagt permanent vorhanden ... mir wurde gesagt, dass der Fehler ganz kurz nach dem Wassereinbruch entstanden ist...

Könnte es sein, dass das ABS-SG aus 2 Teilen besteht? Einmal dem Steuerblock vorne links (unter dem Ausgleichsbehälter für Bremsflüssigkeit) und einmal vorne rechts? Unter dem Motor-SG soll sich auch noch ein ABS Bauteil befinden hat man mir gesagt 🤔