

# Heizung Außenspiegel ohne Funktion

**Beitrag von „Touareg14“ vom 29. September 2011 um 20:41**

Hi,

vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Sicherung (SB53) habe ich geprüft. Sie war iO, habe sie jedoch sicherheitshalber heute morgen noch gegen eine neue 5A Sicherung getauscht. Der Spiegel blieb weiterhin beschlagen. Den Tip mit der Heckscheibenheizung probiere ich morgen gleich aus.

Da mein Chef ebenso einen T1 gefahren hat, habe ich ihn heute morgen gefragt, ob er Rat weiß. Er hat gleich seinen VW Kundenberater angerufen, der wiederum mitteilte, dass man das Problem kenne. Wenn der Schalter permanent auf "Heizen" steht, würde auch die Heizspirale im Spiegel die ganze Zeit laufen. Diese ginge dann wiederum mit der Zeit defekt. Folglich müssten die Spiegelgläser getauscht werden. Klingt plausibel. Hat einer von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann das bestätigen?

Beste Grüße,

Chris