

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „Janni“ vom 1. Oktober 2011 um 22:50

Fehler behoben, der Stecker war lose!

Die Diagnose des Tools: 010- Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus ... is nicht wirklich hilfreich!

Unterbrechung lässt sich rein ohmsch einfach messen, und würde bedeuten: Kabelbruch oder Stecker nicht gesteckt (hochohmig)

Kurzschluß: niederohmig

Ein- und Ausbau wurde beim 😊 nicht berechnet! ...is ja auch mal was!