

# Heizung Außenspiegel ohne Funktion

**Beitrag von „Touareg14“ vom 2. Oktober 2011 um 23:37**

Hi,

ok, dann könnte folglich die Folie inkl. Heizleiter defekt sein. Ich werde ein Spiegelglas ausbauen und schauen, ob sich die Folie gelöst hat. Habe schonmal bei VW nachgefragt wie teuer ein Glas ist: zwischen 40 und 50€, je nach Seite.

Vielen Dank und Grüße,

Chris