

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „antoni-toni“ vom 11. Oktober 2011 um 20:01

Hallo,

bin ich eigentlich der einzige, der bei Regen und gleichzeitigem Öffnen der Heckklappe im Fahrzeuginnen alles unterwasser setzt 😞

aus der Rinne zwischen der Glasheckklappe und der normale Heckklappe läuft dann jedesmal das Wasser in den Heckbereich.

Das ist mies!(Kann man das irgendwie ändern???????)