

Reifen / Verschleiß Touareg 2

Beitrag von „Carli“ vom 16. Oktober 2011 um 11:13

Hallo zusammen,

ich hatte bei meinem letzten T auch das Sägezahnproblem.

Nach 1200 km waren alle Reifen auf den Außenkanten zum Brennholz sägen geeignet.

Dann wurde das Auto vermessen und fast alle Einstellmaße waren AUSSERHALB der Toleranz, teilweise sogar extrem. Das Fahrzeug war ab Werk einfach komplett falsch eingestellt.

Von dieser Einstellaktion an, gab es bei anderen Reifensätzen absolut keine Sägezahnbildung mehr.

LG

Carli