

Touareg leckt vorn links...

Beitrag von „Janni“ vom 17. Oktober 2011 um 23:12

Hallo,

seit ein paar Tagen entdecke ich kleine Pfützen vorn links, direkt unter dem Radkasten. Die Flüssigkeit ist geruchsneutral, bin aber auch etwas erkältet. Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist ein Leck in der Zuleitung für die Scheinwerferreinigung.

Hat das jemand mal bei seinem T gehabt?[CIMG6282a.jpg](#)[CIMG6284a.jpg](#)