

Heizung Außenspiegel ohne Funktion

Beitrag von „Touareg14“ vom 18. Oktober 2011 um 23:04

Hi,

das Problem ist gelöst: nachdem ich die Spiegel abgebaut habe konnte man gut sehen, dass die Kontakte korrodiert waren (vermutlich Weißrost). Nachdem ich diese mit Kontaktspray gereinigt hatte, funktionierten beide Spiegelheizungen wieder.

CK