

# Touareg leckt vorn links...

Beitrag von „Darragh“ vom 19. Oktober 2011 um 22:33

[Zitat von Hagenthaler](#)

Hi,  
kann das nicht Kondenswasser von der Klimaanlage sein ?

LG.H.

Ich denke nicht....

Das Kondenswasser der Klimaanlage wird auf der **rechten** Fahrzeugsite **hinter** den Vorderrad abgeführt....

Hier tritt die Flüssigkeit aber auf der **linken** Seite **vor** dem Vorderrad aus...

Die Vermutung das es sich um eine Undichte im der Scheinwerfer-Waschanlage handelt, halte ich als sehr wahrscheinlich