

# Ausfall Hupe

**Beitrag von „TouaregJunior“ vom 23. Oktober 2011 um 20:02**

Hallo,

nach dem Unfall den mein Vater vor zwei Monaten hatte stand der Dicke 3 Wochen in der Werkstatt zum reparieren. Die damals neu verbaute Hupe ist mittlerweile schon wieder kaputt. In den letzten 4 Jahren ist das jetzt schon die 3. oder 4. Hupe!!

Muss man unbedingt die Touareg Hupe verbauen oder passt da auch eine vom Phaeton oä. rein? Wenn ja, habt ihr auch eine passende Teilenummer?

Wenn die Hupe getauscht wird muss dann die Frontschürze abgebaut werden? Denn nach dem Unfall wurde die Front nicht ganz passend zusammengebaut (ein Spaltmaß stimmt nicht ganz) und falls die Front beim Hupenwechsel weg muss wäre das der perfekte Anlass zum anpassen der Maße.

Ich hoffe ihr könnt uns helfen 😊

Gruß vom Junior