

# Touareg II Standheizung nachrüsten

**Beitrag von „engl71“ vom 24. Oktober 2011 um 14:08**

Ja, das habe ich schon gelesen - werde ich heute Abend nachschauen. Aber ich gehe davon aus, dass der richtige Zuheizter nicht verbaut ist - zu einem habe ich nur die normale Climatronic und zum anderen fehlt auch das typische "Klick" Geräusch, wie ich das vom alten T bei niedrigen Temperaturen her kenne.

Gruß  
Enrico