

Touareg leckt vorn links...

Beitrag von „Catweazle65“ vom 24. Oktober 2011 um 16:37

[Zitat von Darragh](#)

Die Vermutung das es sich um eine Undichte im der Scheinwerfer-Waschanlage handelt, halte ich als sehr wahrscheinlich

Denke ich auch. Bin zwar keiner, der selbst am Auto werkelt, aber mein Passat hatte das auch schon mal. War ne "Sollbruchstelle"... Der Schlauch MUSSTE irgendwann aufscheuern, so wie der verlegt war... 🤔

Symptome klingen sehr ähnlich. Ich hatte mich immer gewundert, warum die Wasseranzeige immer wieder kam, obwohl ich gar nicht feucht gewischt hatte...

Gruß,
Achim