

Position des "Homelink" Steuergerätes

Beitrag von „Janni“ vom 24. Oktober 2011 um 23:40

Hallo,

empfängt denn Dein Empfänger auf der gleichen Frequenz wie der 3D0909511?

Ich denke Hörmann etc hat so um die 868MHz, kann aber nochmal nachschauen!