

# Additiv satacen G 052143 auffüllen V10

Beitrag von „Vorteck“ vom 29. Oktober 2011 um 16:16

Also im MSG hab ich auch schon nen Eintrag...

1 Fehler gefunden:

012401 - Additivtank für Partikelfilter: leer

P3071 - 000 - -

Umgebungsbedingungen:

Drehzahl: 3318 /min

Drehmoment: 766.3 Nm

Geschwindigkeit: 197.5 km/h

(keine Einheit): 21.0

(keine Einheit): 21.0

(keine Einheit): 0.0

(keine Einheit): 3.99

Readiness: 0 0 0 0 0

hat das jetzt tatsächlich noch niemand selber gemacht 😞 Wenn ich einem nicht trauen will dann meinem örtlichem 😊 und so linke Hände habe ich nicht wirklich..