


Ruckeln beim Anfahren.....!?

Beitrag von „alevuz“ vom 29. Oktober 2011 um 19:20

Hallo und GA,

Das bekannte Kupplungsrupfen wiedereinmal.....

Bei getrennter Kupplung bildet sich auf der Oberfläche der Reibscheibe eine Art von "Rost" dieser "rutscht" dann bei den ersten Kupplungsvorgängen etwas durch --> es ruckelt.....

Kommt bei vielen Modellen des VAG Konzerns vor (auch bei meinem Golf) und ist "Stand der Technik"

Schönen Abend

Alevuz