

# Ruckeln beim Anfahren.....!?

**Beitrag von „alevuz“ vom 29. Oktober 2011 um 19:20**

Hallo und GA,

Das bekannte Kupplungsrupfen wiedereinmal.....

Bei getrennter Kupplung bildet sich auf der Oberfläche der Reibscheibe eine Art von "Rost" dieser "rutscht" dann bei den ersten Kupplungsvorgängen etwas durch --> es ruckelt.....

Kommt bei vielen Modellen des VAG Konzerns vor ( auch bei meinem Golf ) und ist "Stand der Technik" 😞

Schönen Abend

Alevuz