

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „Sittingbull“ vom 31. Oktober 2011 um 17:14

Hallo zusammen,

heute wurde bei meinem Dicken die Verbesserung eingebaut und jetzt verstellt sich ungewollt nichts mehr 🤖

der obere Anteil des Lehnenverstellers ist jetzt fest, nur die unteren 3/4 lassen sich bewegen 🤖

Grüße von Stephan 🤖